

Fiche Action Aktion Blatt Action Note



Adresse postale
Post-Adresse
Postal Address

29 rue du 14 Juillet - Bp1 - HANGENBIETEN
67838 TANNERIES CEDEX - France
Tel. +33 (0)3 88 38 98 00
Fax +33 (0)3 88 96 06 36
E-mail : lohrind@lohr.fr

DOCT00041-A -09/2008-

Vehículo(s) concernido(s):

EUROLOHR 100, EUROLOHR 300; CHR

Descripción:

Los cables de los dispositivos de elevación de cable que equipa los portacoches de las gamas EUROLOHR 100 ; EUROLOHR 300; CHR, son elementos mecánicos cuya resistencia disminuye con la fatiga resultante de la utilización normal y regular.

Este es un desgaste que no se puede controlar con facilidad.

Para evitar los riesgos de rupturas brutales de estos cables, recomendamos insistentemente efectuar un reemplazo sistemático de estos cables pasados 5 años de utilización normal.

Nuestro servicio posventa se mantienen a su disposición para el suministro o para asistirle en sus trabajos de reemplazo.

Los cables de recambio referencia F00373838 tienen una resistencia a la fatiga que permite aplazar su reemplazo a 7 años en utilización normal.

Para evitar toda confusión, los nuevos cables tienen un marcado distintivo en el extremo de la contera M22 (letra (B) troquelada en frío) así como la fecha de fabricación troquelada en el manguito diámetro 32 ((A)). Ver esquema a continuación.




Tabla recapitulativa:

	Cable sin marcado B	Reemplazo al cabo de 5 años
	Cable con marcado B	Reemplazo al cabo de 7 años

Nota: Al cambiar el cable, informar obligatoriamente la fecha del reemplazo del cable en el carné de inspección del vehículo.

Plazo :	<input checked="" type="checkbox"/> URGENTE	<input type="checkbox"/> PRÓXIMO MANTENIMIENTO	
Niveles de intervencion :	<input type="checkbox"/> DEVOLUCIÓN A PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> PUNTO DE SERVICIO	<input checked="" type="checkbox"/> TALLER CLIENTE